

MYPES DESAPROBADAS DURANTE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

N°	RUC	NOMBRE	PRODUCTO	EVALUACIÓN TÉCNICA	EMPRESA	FEC INICIO ACTIVIDAD	DEPARTAMENTO
1	20600490401	KALPAT S.A.C.	CAMA MULTIPROPOSITO	Se verificó que no cuenta con plegadora, declarado en la lista de maquinaria.	MICRO	1/07/2015	LIMA
2	20601675227	HAMPI INDUSTRIAL E.I.R.L.	ESCALINATA DE METAL DE 2 PELDAÑOS	El local se encontraba cerrado.	MICRO	24/11/2016	LIMA
3	20538291634	GRUPO EMPRESARIAL ZIELER S.A.C.	MESA METÁLICA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACIÓN	El local se encontraba cerrado.	MICRO	26/11/2010	LIMA
4	10803659279	CORDOVA PILCO ADMER	ESCALINATA DE METAL DE 2 PELDAÑOS	La dirección del taller no coincide con la dirección declarada.	MICRO	9/11/1999	LIMA
5	10085999848	ORTIZ MUÑOZ EDWIN MANUEL	MESA METÁLICA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACIÓN	La maquinaria declarada como guillotina no está acondicionado para el corte de planchas.	MICRO	6/05/2014	LIMA
6	20541645307	H & L FABRICACION E INGENIERIA S.A.C.	MESA METÁLICA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACIÓN	Se verificó que no cuenta con plegadora, gillotina y máquina de pintura al horno, declarado en la lista de maquinaria.	MICRO	1/03/2012	LIMA
7	10200040461	ASPARRIN ROJAS JASUNTA	ESCALINATA DE METAL DE 2 PELDAÑOS	No se encontró maquinarias el momento de la inspección	MICRO	21/08/1999	JUNIN
8	10810268731	OCHOA MAGDALENO CLAUDIA YAMILET	CAMA MULTIPROPOSITO	El área para fabricar el bien al cual postuló requiere de una disposición de planta adecuada. La MYPE cuenta con un área de 45 metros y un sótano.	MICRO	1/02/2020	LIMA
9	10758978686	CORONEL MIO VALERIA ALEJANDRA	CAMA MULTIPROPOSITO	No se permitió el ingreso al inspector para verificar.	MICRO	13/02/2020	LIMA
10	10100431900	MORALES LEVANO ANA LUZ	CAMA MULTIPROPOSITO	No se permitió el ingreso al inspector para verificar.	MICRO	25/05/2013	LIMA
11	10729203365	VASQUEZ MORALES REGINA ALESSANDRA	CAMA MULTIPROPOSITO	El local se encontraba cerrado.	MICRO	27/11/2015	LIMA
12	10490086248	OCHOA LOZANO MARCO ANTONIO	CAMA MULTIPROPOSITO	El local se encontraba cerrado.	MICRO	26/02/2020	LIMA
13	10338076059	ARANA SILVA LUIS	CAMA MULTIPROPOSITO	Se verificó que no cuenta con plegadora y máquina de pintura al horno, declarado en la lista de maquinaria.	MICRO	1/02/2015	LIMA

